

Инструкция по подключению пульты дистанционного управления RUNVA к лебедке

Модели пультов дистанционного управления*



WSE2




WSE3



WSE7

Модели ресиверов




WSR4




WSR6

* К одной лебедке могут быть подключены два пульта ДУ


1 Перед началом установки пульта лебёдка должна быть отключена от + клеммы акб.




Включите пульт дистанционного управления нажав на кнопку включения. Загорится красный индикатор



Нажмите и удерживайте кнопки IN и OUT на пульте.



Не переставая удерживать кнопки подсоедините лебёдку к + акб.



Если индикатор поменял цвет с красного на зелёный замена завершена.